

Milstolpe Sparsör Konserveringsrapport



Nils Klahr och Carin Pettersson
Studio Västsvensk Konservering
Dnr: KU 2022-00878
Datum: 2023-01-13

Milstolpe Sparsör

Konserveringsrapport

Tekniska och administrativa uppgifter

Kulturutveckling dnr	KU 2022-00878
Uppdragsgivare	Länsstyrelsen Västra Götaland Samhällsavd./Kulturmiljö enh. Lisa Ragnarsson 403 40 Göteborg 010-224 51 07
Projektansvarig SVK	SVK:s projektansvarige Carin Pettersson, stenkonservator
Övriga utförare	Nils Klahr, stenkonservator
Datum	2023-01-13

Grafisk form och layout Studio Västsvensk Konservering
Omslagsbild Foto: Nils Klahr, Studio Västsvensk Konservering.
Fotot visar Milstolpe Sparsör efter genomförda åtgärder

Förvaltningen för kulturutveckling
Studio Västsvensk Konservering
Gamlestadsvägen 2–4 Hus B2
415 02 Göteborg
Telefon 010-441 43 42

Innehåll

Konserveringsrapport.....	2
Föremål	2
Placering.....	2
Teknisk beskrivning	2
Åtgärder	2

Konserveringsrapport

Föremål

Liggande milstolpe utan postament. Ej registrerad i Fornreg.

Placering

Bävervägen 2, Sparsör, Borås kommun.

Flyttad från sin ursprungliga plats vid den anslutande vägen 2018. Den blev då upplagd och inplastad för förvaring under en altan av den tidigare fastighetsägaren. Den skall nu återplaceras på sin tidigare plats i en slänt invid vägen. Tidigare hade den ett mycket enkelt postament men skall nu få ett mer stabilt för att säkerställa en stadig förankring.¹

Teknisk beskrivning

Milstolpe

Material: Kalksten

Mått: höjd: 90 cm (höjd ovanför postament), bredd: 35 cm, tjocklek: 9 cm

Inskription på endast en sida, tidigare ifylld

Nytt postament

Material: Natursten av varierande storlek (granit och gnejs), makadam, singel

Form: Fyrkantigt

Teknik: Kallmurat

Mått 100 x 100 x 50 cm

Befintligt skick/skadeorsak

Milstolpe

Kalkstenens yta är eroderad och uppvisar materialförluster.

Inskriptionens färgifyllnad har vittrat bort.

I övrigt i god kondition.

Postament

Finns ej något bevarat från den tidigare placeringen

Åtgärder

Milstolpe

Stenen rengörs varsamt med mjuka borstar och rikligt med vatten

Inskriptionen fylls i med svart linoljefärg.

¹ Enligt uppgift i skrivelse, e-postmeddelande från Lisa Ragnarsson Länsstyrelsen Västra Götaland till svk@vgregion.se 2022-06-27

Postament

Med hjälp av Axengren entreprenad skapades ett nytt postament genom kallmurning av sten i varierande storlek (gnejs och granit) som milstolpen förankrades i. Även makadam och singel användes för dränering runt och under postamentet. Slänten beströddes med gräsfrö för en snabbare återväxt av gräs.

Använda material

Svart linoljefärg, *Ottossons färgmakeri*

Natursten av varierande storlek, granit och gnejs

Makadam och singel



Milstolpe före åtgärd



Ett nytt postament muras upp med hjälp av kallmurning. På bilden Anders Axengren från Axengren entreprenad.



Efter åtgärder 2022-11-28